

**Protokół Nr 9/2019  
z wyjazdowego posiedzenia**

**Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu  
i Rekreacji w dniu 10 kwietnia 2019 r.**

Posiedzenie prowadził p. Andrzej Warwas – Przewodniczący Komisji.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku obrad.
2. Dokonanie oględzin pod względem technicznym obiektów podlegających Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. Pkt 1.**

**Przewodniczący komisji Andrzej Warwas** o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych oraz zaproszonego gościa w osobie Janusza Sztompke dyrektora MCSiR w Skarżysku –Kamiennej oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji, co stanowiło quorum.

- Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.
- Posiedzenie komisji odbyło się w obiektach należących do MCSiR w Skarżysku – Kamiennej.

**Obecni na posiedzeniu, niebędący członkami komisji:**

Pan Janusz Sztompkę - dyrektor MCSiR w Skarżysku – Kamiennej.

**Ad. Pkt 2.**

**Komisja w części objazdowej wizytowała następujące obiekty należące do MCSiR:**

- stadion ZKS „Granat” w Skarżysku – Kamiennej,
- boisko treningowe ZKS „Granat” w Skarżysku – Kamiennej,
- teren rekreacyjny przy zalewie Rejów w Skarżysku – Kamiennej,
- stadion KKS „Ruch” w Skarżysku – Kamiennej,
- kryta pływanica w Skarżysku – Kamiennej,
- kompleks sportowy „Orlik” w Skarżysku – Kamiennej,

- korty tenisowe na terenie „Planty” w Skarżysku – Kamiennej.

**Stan faktyczny wynikający z oględzin i wskazania, które należałoby przeprowadzić w celu właściwego funkcjonowania w/w obiektów:**

**a) stadion ZKS „Granat” :**

- budynek klubowy : w tym szatnie i toalety wymagają remontu w celu doprowadzenia ich do wymogów obowiązujących w tej klasie rozgrywkowej stawianych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej oraz standardów zapewniających właściwą higienę osób z nich korzystających,
- trybuny stadionu: należy usunąć elementy betonowe dawnych trybun, które stwarzają zagrożenie dla osób przebywających na stadionie w czasie rozgrywanych meczy ligowych,
- plyta boiska głównego: należy przeprowadzać systematycznie zabiegi pielęgnacyjne w tym aerację, wertykulację, piaskowanie itp. Obecnie płyta boiska wskazuje na wybrzuszenie w części od pola karnego do wysokości bramek,

W czasie prowadzonej przez radnych dyskusji zabrał głos radny Krzysztof Randla, który przypomniał, że w tych sprawach kilka lat temu były wydane decyzje Nadzoru Budowlanego, stwierdził jednocześnie, że do dnia dzisiejszego zalecenia nie zostały wykonane.

**b) boisko treningowe ZKS „Granat”:**

- boisko położone na ternach zalewowym, chronione wałem przeciwpowodziowym od strony południowej. W 2018 roku płyta boiska w części została zniszczona przez żerujące dziki. W tym samym roku murawa została wyrównana przez pracowników MCSiR.

**Wnioski:**

- boisko wymaga postawienia ogrodzenia w celu przeciwdziałania dewastacji,
- niezbędny jest zakup sprzętu nawadniającego, który pozwoli dokonywać systematycznego zraszania płyty boiska, a co za tym idzie podniesienia jakości procesu szkoleniowego młodych adeptów piłki nożnej,

**c) teren rekreacyjny przy zalewie Rejów:**

- mimo podejmowanych działań przez MCSiR w celu utrzymania czystości i zapobiegania dewastacji, występują miejsca ciągle zaśmiecanie przez osoby organizujące różnego rodzaju imprezy,
- infrastruktura jest niszczone przez nieznanymi sprawców,

### **Wnioski:**

- w celu przeciwdziałania dewastacji mienia publicznego, należałoby zainstalować monitoring wizyjny, w celu bieżącej konserwacji infrastruktury znajdującej się na terenie rekreacyjnym, należy się zastanowić nad możliwością zwiększenia zatrudnienia sezonowego w MCSiR o osoby bezpośrednio odpowiedzialne za czystość i stan techniczny na tym terenie,
- wskazane jest nawiezenie świeżego piachu na teren obecnej plaży,

### **d) stadion KKS „Ruch”**

- plyta boiska : obecny stan techniczny murawy boiska w zasadzie nie pozwala na prowadzenie zajęć szkoleniowych, a tym bardziej rozgrywek sportowych, stwarzając możliwość odniesienia kontuzji w czasie procesu szkoleniowego jak również w trakcie rozgrywania meczy.

### **Wnioski:**

- zdaniem radnych w związku z faktem, że stadion nie jest własnością miasta, należy przeprowadzić konserwację płyty w taki sposób by stwarzała minimum pozwalające na udział grup szkoleniowych w procesie treningowym i rozgrywkowym, jednocześnie nie stwarzając zagrożenia do powstania kontuzji.
- budynek socjalny : stan techniczny daleko odbiega od przeciętnych standardów, jakim powinny odpowiadać szatnie, toalety, natryski oraz elewacja zewnętrzna budynku,

### **Wnioski:**

- wskazane jest zaplanowanie remontu budynku wraz zapleczem socjalnym.
- trybuna główna : w obecnej chwili trybuny są w dużej części zdewastowane, siedziska wykonane z PCV są w dużej części połamane i ponadpalane nie nadają się do użytku,
- ogrodzenie wewnętrzne: oddzielające widownię od płyty boska w części jest zdewastowane,
- ogrodzenie zewnętrzne: występują braki w elementach ogrodzenia,

### **Wnioski:**

- zabezpieczenie stadionu przed dalszą dewastacją przez wandalów oraz osobami wykorzystującymi obiekt niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- naprawa lub wymiana listew siedziskowych na trybunach,
- uzupełnienie i naprawa istniejącego ogrodzenia,

### **d) kryta pływanica :**

- zniszczenia części pomieszczeń w tym ścian, sufitów, futryn drzwi powstałych w wyniku działania destrukcyjnych warunków klimatycznych panujących na krytej pływalni gdzie komfort klimatu to temperatura powietrza około 30 °C i wilgotnością 60% , oznacza to o

około dwa razy wyższą wilgotność powietrza niż w pomieszczeniach w których przebywamy na co dzień,

- wysłużona wieloletnia armatura mimo częstych zabiegów udrażniających przepływ wody nie przynosi pożądanych efektów,

**Wnioski :**

- przeznaczyć dodatkowe środki na renowację pomieszczeń oraz wymianę najbardziej zniszczonych drzwi ,
- naprawić oświetlenie na niecce basenowej,
- wymienić armaturę w pomieszczeniach sanitarnych,

**e) kompleks sportowy „Orlik”:**

- rampa „ Skate” : uszkodzone i wybrakowane płyty niecki jezdnej rampy stwarzają zagrożenie dla osób korzystających z tego urządzenia,
- boisko wielofunkcyjne : wykładzina poliuretanowa w dużej części wytarta,
- boisko „Orlik” : wybita oraz w części wyeksploatowana warstwa wykładziny z trawy syntetycznej,

**Wnioski :**

- należy dokonać wymiany nienadających do użytku płyt rampy „Skate”,
- niezbędne jest przeprowadzenie renowacji nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- należy w przyszłości dokonać wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku „Orlik”,

**f) korty tenisowe na terenie „Planty”:**

- korty : nawierzchnia asfaltowa jest popękana i wybrzuszona przez korzenie drzew znajdujących się w pobliżu kortów,
- ogrodzenie: występują braki w ogrodzeniu,

**Wnioski :**

- należy przeprowadzić renowację nawierzchni kortów oraz naprawić istniejące ogrodzenie.

**Ad. Pkt 3.**

Pan Andrzej Warwas - Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś sprawy różne. Radni nie wnosili żadnych pytań.

**Ad. Pkt 4.**

Pan Andrzej Warwas - Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół podpisali:

1. Andrzej Warwas – Przewodniczący Komisji .....
2. Gaska Marek – członek komisji .....
3. Brzeziński Piotr – członek Komisji .....
4. Bogucki Arkadiusz – członek Komisji .....
5. Lewandowski Rafał – członek Komisji .....
6. Łapaj Grzegorz – członek Komisji .....
7. Randla Krzysztof – członek Komisji .....

